





Soporte para conectores de datos


Instrucciones de montaje





Soporte para conectores de datos


Instrucciones de montaje



Soporte de datos de metal recubierto para encajar en la unidad portamecanismos. Admite el montaje de hasta nueve conectores de datos, audio y vídeo, así como otros componentes eléctricos.



1 | Brida descargadora de tracción
Atornillar el soporte de datos con la brida descargadora de tracción antes del montaje.



2 | Placas de montaje
Equipar y atornillar el soporte con hasta tres pletinas de montaje de acuerdo con las indicaciones del producto.



3 | Dispositivos individuales
Encajar desde abajo en la placa el conector de datos con su correspondiente cable. Atornillar los diferentes elementos según las instrucciones.



Montaje de los soportes
Encajar el soporte en la escalerilla de la unidad portamecanismos y asegurar la brida con el tornillo en el encastre de la escalerilla del lado opuesto.



5 | Equipamiento
Completar el soporte según las instrucciones del fabricante de los conectores de datos. Tener en cuenta la altura de montaje.



6 | Soporte
Colocar desde abajo los mecanismos universales con fijación por tornillo y apretar. Poner la tapa embellecedora por arriba.



Omisiones y modificaciones técnicas reservadas. La copia y la reproducción electrónica solo están permitidas con nuestro permiso por escrito. Con la publicación de este impreso, toda la documentación previa pierde su validez.

